

## ACCESSORIES - PRESSE A CALDO

# POLIPRESS 2838

La Pressa Manuale a caldo POLIPRESS 2838 permette il trasferimento a caldo di immagini su tessuti e stoffe. Temperatura variabile da 50 a 305°C. Tempi variabili da 0 a 999 Sec. Piastra di fissaggio superiore semovibile per garantire una omogenea pressione tra le piastre. Regolazione elettronica di temperatura e tempi.



### SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSIONE PIASTRE	28 x 38 CM:
TEMPERATURA	DA 50 A 305° C.
TEMPI	DA 0 A 999 SEC.
PRESSIONE	DA 0 A 600 GR./CMQ.